



INTYG REVISIONSBESIKTNING

Intygsmottagare
Kone AB
Jan Lindholm
Box 11109
100 61 STOCKHOLM

Kontor
Stockholm
010-479 31 00

Vårt uppdragsnr
U195145
Ert ordernr
Jan Lindholm

Kund
155112, Kone AB
Jan Lindholm
Box 11109
100 61 STOCKHOLM

Anläggningsnr/Kontaktamn
Q194465
Söderterrassen
Jan Lindholm
Skulptörvägen 14
121 43 JOHANNESHOV

Objektnamn Personhiss	Besiktningdatum 2018-06-04	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S603882
Uppställningsplats Skulptörvägen 14		Platsnr Hiss 1	Kontrollklass
Tillverkare Kone		Tillverkningsnr 43035697	Tillverkningsår 2017
Skötselfirma Kone Stockholm		Typbeteckning PW13/16-19	Inventariernr Nätverk: 70819573

Resultat

Utan brist			
Max antal personer 13	Maxlast kg 1000	Personlyft korg	

Anmärkningar/Bristar/Noteringar/Fast Information *)

Fast info Röklucka i hiss- schakt får ej användas som samlingskanal för rökgaser från andra brandceller.

Detta intyg redovisar Kiwa Inspectas bedömning av objektet/systemet vid besiktningstillfället. Intyget innebär ingen garanti för att objektet/systemet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick. Det är alltid ägaren/brukaren som ansvarar för att objektet är i föreskrivet skick.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB

Utskriftsdatum 2018-06-04	Besiktningssingenjör Peter Lindstedt	Tel nr 010-479 31 00
------------------------------	---	-------------------------